

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/APV
D Fokkema Noord										
7000	C	eik	15	voldoende	voldoende	Eerste boom op de hoek van de D. Fokkemalaan	in fietspad	kap		APV
7001	C	eik	15	voldoende	voldoende		binnen meter fietspad	behoud		APV
7002	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7003	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7004	C	eik	15	goed	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7005	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7006	C	eik	15	goed	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7007	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7008	C	eik	15	goed	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7009	C	eik	15	voldoende	voldoende	is onderstandig	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7010	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7011	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7012	C	eik	15	goed	voldoende		in oprit	kap		APV
7013	C	eik	15	goed	voldoende	is onderstandig	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7014	C	eik	15	goed	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7015	C	eik	15	goed	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7016	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7017	C	eik	15	goed	voldoende		in oprit	kap		APV
7018	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7019	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7020	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	maaischade stamvoet	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7021	C	eik	15	voldoende	onvoldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7022	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	onderstandig, trekt niet meer bij	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7023	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	onderstandig, trekt niet meer bij	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7024	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	onderstandig, wordt niets meer	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7025	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende	maaischade	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7026	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	maaischade	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7027	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7028	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7029	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7030	C	eik	15	voldoende	voldoende		in oprit	kap		APV
7031	C	eik	15	voldoende	voldoende		in oprit	kap		APV
7032	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	slechte doorgaande stam	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7033	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	maaischade	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7034	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	onderstandig, trekt niet meer bij	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7035	C	eik	15	voldoende	voldoende		in op	kap		APV
7036	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende	dunner dan 10 cm	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7037	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7038	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	trekt niet meer bij, jonge veteraan	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7039	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7040	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	schrale groeiplaats, wordt niets meer	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7041	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/APV
D Fokkema Noord										
7042	C	eik	15	voldoende	onvoldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7043	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7044	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	onderstandig en maaischade	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7045	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	maaischade	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7046	C	eik	15	voldoende	voldoende		in oprit	kap		APV
7047	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	maaischade	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7048	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7049	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	oude maaischade, onderstandig	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7050	C	eik	15	goed	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7051	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7052	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	onderstandig	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7053	C	eik	15	goed	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7054	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7055	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7056	C	eik	15	voldoende	voldoende		in oprit	kap		APV
7057	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	onderstandig, trekt niet meer bij	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7058	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7059	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	maaischade	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7060	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7061	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	onderstandig	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7062	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7063	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	slechte structuur	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7064	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7065	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	maaischade	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7066	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	maaischade	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7067	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7068	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7069	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7070	C	eik	15	voldoende	voldoende	jonge inboet	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7071	C	eik	15	voldoende	voldoende	jonge inboet	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7072	C	eik	15	weg	weg	boom is reeds verwijderd	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7073	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	onderstandig en oude maaischade	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7074	C	eik	15	voldoende	voldoende		in oprit	kap		APV
7075	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7076	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	maaischade	tussen weg en fietspad	behoud		APV
7077	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen weg en fietspad	behoud		APV
7078	C	suikeresdoorn	15	voldoende	voldoende		in grotere groene zone	behoud	kan in grotere groene zone blijven staan	APV
7079	C	eik	15	goed	voldoende		in grotere groene zone	behoud		APV
7080	B	suikeresdoorn	88	goed	goed		in grotere groene zone	behoud	grond omhooggezet	APV
7081	C	esdoorn	50	voldoende	voldoende		in grotere groene zone	behoud		APV
7082	C	esdoorn	50	voldoende	voldoende		in grotere groene zone	behoud		APV

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/APV
D Fokkema Noord										
7083	B	suikeresdoorn	79	goed	goed		in grotere groene zone	behoud		APV
7084	C	esdoorn	50	voldoende	voldoende		in grotere groene zone	behoud		APV
7085	C	Noorse esdoorn	40	voldoende	voldoende		in grotere groene zone	behoud		APV
7086	C	Noorse esdoorn	50	goed	voldoende	steunt op trottoirband, op 3 m hoogte gevorkte stam	in grotere groene zone	behoud		APV
7087	C	Noorse esdoorn	30	goed	voldoende	onderstandig aan private beuk	in grotere groene zone	behoud		APV
7088	C	Noorse esdoorn	50	goed	voldoende	onder eik, aan de winnende hand	in grotere groene zone	behoud		APV
7089	B	suikeresdoorn	75	goed	goed		in grotere groene zone	behoud		APV
7090	C	Noorse esdoorn	20	goed	goed	kleine beschadiging aan stamvoet	in grotere groene zone	behoud		APV
7091	B	suikeresdoorn	69	voldoende	voldoende	leunt opntrtotoirband	in grotere groene zone	behoud		APV
7092	C	suikeresdoorn	77	goed	goed	grote heuvel in trottoir, verhoging in stand houden	in grotere groene zone	behoud		APV
7093	C	Noorse esdoorn	40	voldoende	voldoende	grote heuvel in trottoir, verhoging in stand houden	in grotere groene zone	behoud		APV
7094	B	suikeresdoorn	89	voldoende	voldoende	verhoogd maaiveld, helemaal tegen troi	in grotere groene zone	behoud		APV
7095	C	Noorse esdoorn	70	goed	goed		in grotere groene zone	behoud		APV
7097	A	Am eik	50	voldoende	voldoende	8 stammige a. stoel	in grotere groene zone	behoud		APV
7098	B	Am eik	66	voldoende	voldoende	weg komt hier anders te liggen, veel oppervlakkige beworteling	in grotere groene zone	behoud		APV
7099	C	Noorse esdoorn	40	voldoende	voldoende		in grotere groene zone	behoud		APV
7100	B	suikeresdoorn	85	goed	goed	zeer opp wortels, algemeenheid voor deze esdoorns	in grotere groene zone	behoud		APV
7101	C	Noorse esdoorn	40	voldoende	voldoende	gevorkte stam op 3 m	in grotere groene zone	behoud		APV
7103	C	Noorse esdoorn	40	goed	voldoende		in grotere groene zone	behoud		APV
7104	C	Noorse esdoorn	40	voldoende	onvoldoende	gevorkt, staat beetje scheef, stamscheur en aan twee zijden zwammen op stamvoet, vermoedelijk elvenbankje	in grotere groene zone	behoud		APV
7105	C	Noorse esdoorn	40	voldoende	voldoende		in grotere groene zone	behoud		APV
7106	C	Noorse esdoorn	40	voldoende	voldoende	let op trottoirband	in grotere groene zone	behoud		APV
7107	C	Noorse esdoorn	40	voldoende	voldoende	rust op trottoirband	in grotere groene zone	behoud		APV
7108	C	suikeresdoorn	95	onvoldoende	onvoldoende	boom is echt op zijn retour, daarom geen A kwaliteit	in grotere groene zone	behoud		APV
7109	C	Noorse esdoorn	78	onvoldoende	onvoldoende	matig, daarom geen B kwaliteit	in grotere groene zone	behoud		APV
7110	C	Noorse esdoorn	62	voldoende	onvoldoende	geen B kwaliteit door matige toekomstverwachting	in grotere groene zone	behoud		APV
7111	A	taxus	50	goed	goed	laag overhangende takken over stoep	in tuin	behoud		APV
7112	C	suikeresdoorn	94	voldoende	onvoldoende	c kwaliteit door matige toekomstverwachting, zwam in stam	in grotere groene zone	behoud		APV

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/ APV
D Fokkema Noord										
7113	C	beuk	50	goed	goed	in tuin, takken hangen ver over	in tuin	BEA		APV
7114	C	Noorse esdoorn	50	voldoende	voldoende		in grotere groene zone	behoud		APV
7115	B	Noorse esdoorn	83	goed	voldoende	structuur is redelijk, niet top	in grotere groene zone	behoud		APV
7116	C	Noorse esdoorn	73	onvoldoende	voldoende	lijkt op torsiescheur, nader onderzoek	in grotere groene zone	behoud		APV
7117	C	Noorse esdoorn	50	voldoende	onvoldoende	nader onderzoek, lekpit in stamvoet	in grotere groene zone	behoud		APV
7118	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		APV
7119	A	taxus	100	goed	goed	boom in tuin, overhangende takken op trottoir	in tuin	BEA		APV
7120	B	suikeresdoorn	101	voldoende	onvoldoende			BEA	nader onderzoek, vanwege loslatende schors	APV
7121	C	eik	20	goed	goed		in fietspad	kap		APV
7122	C	eik	15	voldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		APV
7123	C	eik	20	voldoende	voldoende	maaischade	in fietspad	kap		APV
7124	C	eik	8			inboetertje	rand fietspad	kap		APV
7125	C	eik	20	goed	goed			behoud		APV
7126	C	eik	15	goed	goed			behoud		APV
7127	C	eik	20	goed	voldoende	groeit scheef, door soorboomen		behoud		APV
7128	C	eik	20	goed	voldoende			kap		APV
7129	C	eik	25	goed	goed	oude maaischade	in de weg	kap		APV
7130	C	eik	20	voldoende	voldoende	heeft dood hout in de kroon	in de weg	kap		APV
7131	C	eik	25	onvoldoende	voldoende	dood hout	in de weg	kap		APV
7132	C	eik	20	voldoende	voldoende	flinke stamschade aan wegwant	in de weg	kap		APV
7133	C	eik	25	voldoende	voldoende	scheefgroei	in de weg	kap		APV
7134	C	eik	20	voldoende	voldoende	eenzijdige kroon, oude maaischade	in de weg	kap		APV
7135	C	eik	29	voldoende	voldoende		in groene ruimte	BEA		APV
7136	C	eik	20	goed	goed		in groene ruimte	BEA		APV
7137	C	eik	20	goed	voldoende		rand fietspad	kap		APV
7138	C	eik	20	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		APV
7139	C	eik	20	voldoende	voldoende		rand fietspad	kap		APV
7140	C	eik	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		APV
7141	C	eik	15	voldoende	voldoende		in de weg	kap		APV
7142	C	eik	15	voldoende	voldoende		in de weg	kap		APV
7143	C	eik	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		APV
7144	C	eik	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		APV
7145	C	eik	30	goed	goed		in de weg	kap		APV
7146	C	eik	20	goed	goed		in de weg	kap		APV
7147	C	eik		voldoende	voldoende		in de weg	kap		APV
7148	C	eik	20	goed	goed		in de weg	kap		APV
7149	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	onderstandig, heeft geen doorgaande top		kap	niet behoudenswaardig	APV
7150	C	eik	15	voldoende	voldoende	krappe groeiplaats		behoud		APV
7151	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		APV
4652	C	acacia	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4653	C	den	20	g	g	tweestammig		kap		APV
4654	C	berk	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4655	C	berk	10	voldoende	voldoende	tweestam		kap		APV
4657	C	vogelkers	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4658	C	berk	20	voldoende	voldoende	tweestam		kap		APV
4659	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4660	C	vogelkers	30	voldoende	voldoende	tweestam		kap		APV
4662	C	den		onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4663	C	berk	10	voldoende	voldoende	tweestam		kap		APV
4664	C	berk	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4665	C	berk	15	voldoende	onvoldoende	tweestam		kap		APV
4666	C	berk	20	voldoende	onvoldoende	tweestam		kap		APV
4667	C	meidoorn	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4668	C	eik	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4669	C	eik	10	voldoende	voldoende	tweestammig		kap		APV
4670	C	eik	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4671	C	berk	25	voldoende	voldoende	tweestammig		kap		APV
4672	C	vogelkers	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4673	C	berk	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/ APV
D Fokkema Noord										
4674	C	vogelkers	10	onvoldoende	onvoldoende	meerstammig		kap		APV
4675	C	berk	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4677	C	eik	15	voldoende	voldoende	tweestammig		kap		APV
4678	C	eik	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4679	C	vogelkers	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4680	C	esdoorn	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4681	C	eik	15	voldoende	voldoende			kap		APV
4682	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4683	C	eik	25	voldoende	voldoende	tweestammig		kap		APV
4684	C	berk	35	voldoende	voldoende			kap		APV
4685	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4686	C	eik	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4687	C	vogelkers	15	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4688	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4689	C	eik	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4690	C	vogelkers	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4691	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4692	C	eik	15	voldoende	voldoende	tweestammig		kap		APV
4693	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	tweestammig		kap		APV
4694	C	eik	15	voldoende	voldoende			kap		APV
4695	C	eik	15	voldoende	voldoende	tweestammig		kap		APV
4696	C	meidoorn	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4697	C	vogelkers	20	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4698	C	eik	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4699	C	vogelkers	10	dood	dood			kap		APV
4700	C	eik	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4701	C	eik	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4702	C	eik	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4703	C	vogelkers	15	voldoende	voldoende	vierstammig		kap		APV
4705	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4706	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4707	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4708	C	vogelkers	20	voldoende	onvoldoende	tweestammig		kap		APV
4710	C	berk	20	voldoende	voldoende	tweestammig		kap		APV
4711	C	berk	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4712	C	berk	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4713	C	berk	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4714	C	berk	25	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4715	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4716	C	berk	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4717	C	meidoorn	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4718	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4719	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4720	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4721	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4722	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4723	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4724	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4725	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4726	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4727	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4728	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4729	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4730	C	eik	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4731	C	eik	15	voldoende				kap		APV
4732	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4733	C	vogelkers	25	voldoende	onvoldoende	driestammig		kap		APV
4734	C	ei	30	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4735	C	vogelkers	20	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4736	C	vogelkers	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4737	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4738	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4739	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4740	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4741	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4742	C					tussen wadi en spoor		kap		APV

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/ APV
D Fokkema Noord										
4743	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4744	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4745	C	vogelkers	15	slecht	slecht			kap		APV
4746	C	eik	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4747	C	vogelkers	15	voldoende	onvoldoende	driestammig		kap		APV
4748	C	vogelkers	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4749	C	eik	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4750	C	eik	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4751	C	vogelkers	10	dood	dood			kap		APV
4752	C	vogelkers	10	dood	dood			kap		APV
4753	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4754	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4755	C	eik	35	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4756	C	eik	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4757	C	vogelkers	15	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4758	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4759	C	vogelkers	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4760	C	vogelkers	15	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4761	C	vogelkers	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4762	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4763	C	vogelkers	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4764	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4765	C	eik	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4766	C	eik	25	voldoende	voldoende			kap		APV
4767	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4768	C	eik	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4769	C	eik	20	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4770	C	eik	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4771	C	berk	20	voldoende	voldoende	driestammig		kap		APV
4772	C	esdoorn	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4773	C	eik	25	voldoende	voldoende			kap		APV
4774	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4775	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4776	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4777	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4778	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4779	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4780	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4781	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4782	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4783	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4784	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4785	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4786	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4787	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4788	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4789	C					tussen wadi en spoor		kap		APV
4790	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4791	C	Am eik	40	slecht	slecht			kap		APV
4792	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4793	C	eik	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4794	C	eik	25	voldoende	voldoende			kap		APV
4795	C	eik	15	voldoende	voldoende			kap		APV
4796	C	eik	30	voldoende	voldoende			kap		APV
4797	C	esdoorn	20	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4798	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4799	C	vogelkers	25	dood	dood			kap		APV
4800	C	esdoorn	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4801	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4802	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende			kap		APV
4803	C	eik	15	voldoende	voldoende			kap		APV
4804	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4805	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/ APV
D Fokkema Noord										
4806	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4807	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4808	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4809	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4810	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4811	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4812	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4813	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4814	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4815	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4817	C	esdoorn	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4818	C	eik	15	voldoende	voldoende			kap		APV
4819	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4820	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4821	C	esdoorn	20	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4822	C	esdoorn	20	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4823	C	meidoorn	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4824	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4825	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4826	C	eik	25	voldoende	voldoende			kap		APV
4827	C	eik	30	voldoende	voldoende			kap		APV
4828	C	eik	30	voldoende	voldoende			kap		APV
4829	C	esdoorn	30	voldoende	voldoende			kap		APV
4830	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4831	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4832	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4833	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4834	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4835	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4836	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4837	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4839	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4840	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4841	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4842	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4843	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4844	C					tussen wadi en spoor		behoud		APV
4846	C	esdoorn	20	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4847	C	esdoorn	15	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4848	C	esdoorn	15	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4849	C	meidoorn	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4850	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende			kap		APV
4851	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4852	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende			kap		APV
4853	C	esdoorn	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4854	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4855	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4856	C	esdoorn	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4857	C	esdoorn	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4858	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4859	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende			kap		APV
4860	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4861	C	esdoorn	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4862	C	meidoorn	10	onvoldoende	onvoldoende			kap		APV
4863	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4864	C	meidoorn	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4865	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4866	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende	tweestammig		kap		APV
4867	C	meidoorn	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4868	C	meidoorn	10	voldoende	voldoende			kap		APV
4869	C	esdoorn	20	onvoldoende	onvoldoende	afgeknapt		kap		APV
4870	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/APV
D Fokkema Noord										
4871	C	esdoorn	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4872	C	esdoorn	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4873	C	esdoorn	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4874	C	esdoorn	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4875	C	esdoorn	10	slecht	slecht			kap		APV
4876	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4877	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4878	C	esdoorn	20	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4879	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4880	C	esdoorn	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4881	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4882	C	esdoorn	20	voldoende	voldoende			kap		APV
4883	C	eik	40	voldoende	voldoende			kap		APV
4884	C	esdoorn	10	voldoende	onvoldoende			kap		APV
4885	C	esdoorn	25	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		APV
4886	C	esdoorn	10	voldoende	onvoldoende			behoud		APV
4887	C	esdoorn	20	voldoende	voldoende			behoud		APV
4888	C	esdoorn	10	voldoende	onvoldoende			behoud		APV
4889	C	eik	60	voldoende	onvoldoende			behoud		APV
4890	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			behoud		APV
4891	B	eik	60	voldoende	voldoende			behoud		APV
4892	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende	tweestammig		behoud		APV
4893	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			behoud		APV
4894	C	esdoorn	10	onvoldoende	onvoldoende			behoud		APV
4895	C	esdoorn	15	voldoende	onvoldoende			behoud		APV
4896	C	esdoorn	10	voldoende	onvoldoende			behoud		APV
4897	A	eik	119	goed	goed	zeer karakteristiek, met natuurlijke stamverankering		BEA	Extra beschermende maatregelen gewenst vanwege kwaliteit	APV
4898	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende			behoud		APV
4899	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende			behoud		APV
4900	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende			behoud		APV
4901	A	eik	94	goed	goed			BEA	Extra beschermende maatregelen gewenst vanwege kwaliteit	APV
4902	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		APV
4903	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		APV
4904	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende			behoud		APV
4905	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende			behoud		APV
4907	C	esdoorn	10	voldoende	onvoldoende			behoud		APV
4908	C	eik	50	voldoende	voldoende			behoud		APV
4909	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende			behoud		APV
1327	C	eik	35	voldoende	voldoende		in de weg	kap		APV
1347	B	esdoorn	80	voldoende	voldoende		in de weg	kap		APV
1355	C	eik	30	voldoende	voldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		APV
1357	C	zilveresdoorn	55	voldoende	voldoende			BEA		APV
1357a	C	zilveresdoorn	85	voldoende	voldoende	naast oprit huis nr 20		BEA		APV
1358	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		APV
1528	C	acacia	50	voldoende	voldoende			behoud		APV
1529	C	acacia	30	voldoende	voldoende			behoud		APV
1530	C	acacia	40	voldoende	voldoende			behoud		APV
1531	C	acacia	20	voldoende	onvoldoende			behoud		APV
1532	C	acacia	80	voldoende	voldoende			behoud		APV
1534	C	acacia	25	voldoende	voldoende			behoud		APV
1535	C	acacia	30	voldoende	voldoende			behoud		APV
1536	B	Am eik	90	voldoende	voldoende			behoud		APV
1537	C	acacia	30	voldoende	voldoende			behoud		APV
1538	C	acacia	30	voldoende	voldoende			behoud		APV
1539	C	acacia	25	voldoende	voldoende			behoud		APV
1540	C	acacia	30	voldoende	onvoldoende			BEA	attentieboom, heeft een stambeschadiging	APV
1541	C	acacia	35	voldoende	voldoende			behoud		APV
1542	C	acacia	25	voldoende	voldoende			behoud		APV
1544	C	acacia	12	voldoende	voldoende			behoud		APV
1545	C	zilveresdoorn	75	voldoende	voldoende			behoud		APV
1546	C	acacia	55	voldoende	voldoende			behoud		APV